#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Ижевск +7 (3412) 20-90-75 Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59 Красноярск +7 (391) 989-82-67 Москва +7 (499) 404-24-72

Новосибирск +7 (383) 235-95-48 Омск +7 (381) 299-16-70 Пермь +7 (342) 233-81-65 Ниж Новгород +7 (831) 200-34-65 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Сочи +7 (862) 279-22-65

Самара +7 (846) 219-28-25 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 Саратов +7 (845) 239-86-35

сайт: avantazh.pro-solution.ru | эл. почта: anv@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

# Барьеры искробезопасности активные гальванически развязанные серии БИ-АГ1/1, БИ-АГ2/1, БИ-АГ3/1, БИ-АГ4/1, БИ-АГ1/2, БИ-АГ2/2, БИ-АГ3/2, БИ-АГ4/2. Технические характеристики



#### 1. Назначение

Барьеры искробезопасности активные гальванически развязанные серии БИ-АГ1/1, БИ-АГ2/1, БИ-АГЗ/1, БИ-АГ4/1, БИ-АГ1/2, БИ-АГ2/2, БИ-АГ3/2, БИ-АГ4/2 (далее барьеры) предназначены для обеспечения искробезопасности по каналу питания и каналу передачи унифицированного сигнала электрических цепей измерительных датчиков. Они применяются в системах обеспечения питания датчиков искробезопасным напряжением, передачи и разветвления аналогового унифицированного сигнала по двух или трех проводной линии, а также преобразования и преобразования с разветвлением его в унифицированные сигналы 0-10В, 0-20мА.

Вход и выход каждого канала (питание и передача аналогового сигнала) гальванически развязаны, что упрощает согласование работы датчиков, находящихся во взрывоопасной зоне и вторичного оборудования взрывобезопасной зоны.

Питание подаваемое на барьер DC 24B, либо AC 220B.

В зависимости от входных унифицированных сигналов, выходных унифицированных сигналов и наличия либо отсутствия разветвления на два гальванически изолированных канала различают восемь модификаций изделий. Основные функциональные параметры барьеров приведены в таблице 1.

Барьеры применяются в системах питания, регулирования, сигнализации, аварийной защиты и управления технологическими процессами на взрывопожароопасных участках, присутствовать взрывоопасные смеси газов, пары нефтепродуктов, угольная пыль и другие вещества, относящиеся к категориям IIB.

# 2. Основные параметры барьеров

Таблица 1

Тип	Входной		Выходной	
барьера	сигнал	Выходной сигнал 1	сигнал 2	Сопротивление
	взрывоопа-	взрывобезопасной	взрывобезопа	нагрузки
	сной зоны	ЗОНЫ	сной зоны	
БИ-АГ1/1	От 0 до 10 В	От 0 до 10 В	нет	Не менее 1,0 кОм
БИ-АГ1/2	От 0 до 10 В	От 0 до 10 В	От 0 до 10 В	Не менее 1,0 кОм
БИ-АГ2/1	От 0 до 5 В	От 0 до 20 мА	нет	Не более 500 Ом
БИ-АГ2/2	От 0 до 5 В	От 0 до 20 мА	От 0 до 20 мА	Не более 500 Ом
БИ-АГ3/1	От 0 до 20 мА		нет	Не более 500 Ом
	(4-20)мА	От 0 до 20 мА (4-20)мА		
БИ-АГ3/2	От 0 до 20 мА	От 0 до 20 мА	От 0 до 20 мА	Не более 500 Ом
	(4-20)мА	(4-20)мА	(4-20)мА	
БИ-АГ4/1	От 4 до 20 мА	От 0 до 10 В	нет	Не менее 1,0 кОм
БИ-АГ4/2	От 4 до 20 мА	От 0 до 10 В	От 0 до 10 В	Не менее 1,0 кОм

Примечание: все модификации барьеров выдают искробезопасное напряжение питания 24В.

## 3. Основные параметры искробезопасности барьеров

Таблица 2

				Маркировка взрывозащиты	
				[Exib]IIB	
	Максимальные выходные искробезопасные параметры				
Тип прибора	U0, B	Ι0, мА	С0, мкф	L0, мГн	
БИ-АГ1/1,2	25,2	229	0,45	0,7	
БИ-АГ2/1,2	25,2	229	0,45	0,7	
БИ-АГ3/1,2	25,2	229	0,45	0,7	
БИ-АГ4/1,2	25,2	229	0,45	0,7	

Максимальное аварийное напряжение (Uм), не более 250В.

## 4. Условия эксплуатации

Барьеры соответствуют климатическому исполнению УХЛ 4 (по ГОСТ 15150-75), но для работы при температуре окружающей среды от -20°C до +60°C.

По защищенности от внешних воздействий барьеры соответствуют классу IP 30(по ГОСТ 14254-96). Барьеры имеют вид взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь». По ГОСТ P. 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99). Барьеры размещаются в искробезопасной зоне.

## 5. Пример записи при заказе

Обозначение барьеров при заказе зависит от:

Входных и выходных унифицированных сигналов, а также наличия или отсутствия разветвления сигнала.

Барьер искробезопасности БИ-АГ1/2 ТУ 426475.006 -

Барьер искробезопасности (БИ), активный (A), гальванически развязанный ( $\Gamma$ ), 1 ( U-U ), /2 - с разветвлением на 2 изолированных сигнала.

## 6. Параметры надежности

- -Средний срок службы изделий не менее 10 лет.
- -Средняя наработка на отказ при соблюдении правил технического обслуживания и применения составляет не менее 100 000 часов.
- -Срок сохраняемости изделий не менее одного года при соблюдении условий хранения и транспортировки.

### 7. Конструктивные параметры

Габаритные размеры барьеров составляют, мм 45х114,5х99 Масса барьера 0,2+\_0,05 кг.

#### 8. Комплект поставки

- -Барьер искробезопасности-1шт.
- -Паспорт совмещенный с техническим описанием и инструкцией (на электронном или бумажном носителе)-1 шт.
  - -Гарантийный талон утвержденного образца-1шт.
  - -Транспортная тара-1 шт.

# 9. Общее устройство и принцип работы

- -Прибор выполняет функции обеспечения искробезопасности датчиков, находящихся во взрывоопасной зоне.
- -Взрывобезопасность обеспечивается применением каскадов ограничителей напряжения (стабилитронов), а так же плавких предохранителей и элементов автоматики.

-Барьер выполнен в пластмассовом корпусе, соответствующем требованиям безопасности и электромагнитной совместимости (ЭМС), в котором установлена печатная плата. Передняя часть барьера закрыта крышкой, на которой размещена светодиодный индикатор отображающий наличие питания. На боковую часть барьера (на стыке основной части корпуса прибора и крышки) наклеена гарантийная голографическая наклейка с заводским номером, а также наклейка со схемой включения и параметрами прибора в соответствии со стандартами по искробезопасности.

Интерфейс с внешним миром обеспечен посредством клемных блоков, принимающих провода сечением до 2,5 мм2, состоящих из двух частей:

- -Вилки, установленной на печатной плате.
- -Штекера, соответствующего вышеуказанным вилкам.

Данное решения позволяет очень легко проводить регламентные или сервисные работы по замене барьера, при этом нет необходимости демонтировать штекер, а цветовое различие клемм поможет исключить неправильное подключение, но, тем не менее, необходимо ОБЕСТОЧИТЬ входные и выходные цепи.

-Установка прибора производится в электротехническом шкафу на монтажную шину 35 х 7,5 м для чего на задней части корпуса имеется соответствующий узел крепления. Типовые схемы подключения:

# 10. Подготовка к работе и порядок работы

- Установить изделие на монтажную рельсу.
- -Произвести коммутацию внешних устройств согласно схеме подключения, указанной на боковой части изделия.
  - -Дальнейшую работу производить согласно документации на подключенный вторичный прибор.

## 11. Проверка технического состояния

Проверка технического состояния изделия проводить периодически не реже двух раз в год и перед установкой на объект, а также в случае выявления неисправностей, в лабораторных условиях. Условия проверки.

Проверку производить при:

- -температура окружающего воздуха +20С+- 5гр.С;
- -относительная влажность от 30 до 80%;
- -атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа;
- -отсутствие внешних электрических и магнитных полей и помех.

## 12. Монтаж изделий

При монтаже изделий необходимо руководствоваться:

- -Главой 3.4 ПЭЭП;
- Правилами устройства электроустановок ПУЭ;
- -Настоящей инструкцией и другими руководящими документами.

Осмотреть перед монтажом изделие. При этом обратить внимание на условные знаки и предупредительные надписи, отсутствие повреждений оболочки, состояние клемм для подключения. Производить монтаж в строгом соответствии со схемой внешних соединений, указанной в эксплуатационной документации.


Проверить по окончании монтажа правильность соединения изделия.

## 13. Маркировка

На корпусе изделия нанесены следующие знаки и надписи:

- товарный знак предприятия-изготовителя и его наименование;
- знак сертификации;
- предприятие выдавшее сертификат;
- название, тип прибора;
- диапазон допустимых температур окружающей среды;
- максимальные прилагаемые внешние напряжения;
- параметры входных цепей;
- параметры выходных цепей;
- серийный номер и год выпуска;
- схема, условно отражающая устройство изделия, обозначение и нумерацию входных и выходных соединительных устройств.

# **Приложение В** Габаритные и установочные размеры прибора



#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35 Астана +7 (7172) 69-68-15 Астрахань +7 (8512) 99-46-80 Барнаул +7 (3852) 37-96-76 Белгород +7 (4722) 20-58-80 Брянск +7 (4832) 32-17-25 Владивосток +7 (4232) 49-26-85 Владимир +7 (4922) 49-51-33 Волгоград +7 (8442) 45-94-42 Воронеж +7 (4732) 12-26-70 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Иваново +7 (4932) 70-02-95 Ижевск +7 (3412) 20-90-75 Иркутск +7 (3952) 56-24-09 Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61 Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36 Калуга +7 (4842) 33-35-03 Кемерово +7 (3842) 21-56-70 Киров +7 (8332) 20-58-70 Краснодар +7 (861) 238-86-59 Красноярск +7 (391) 989-82-67 Курск +7 (4712) 23-80-45 Липецк +7 (4742) 20-01-75 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81 Москва +7 (499) 404-24-72 Мурманск +7 (8152) 65-52-70 Наб. Челны +7 (8552) 91-01-32 Ниж. Новгород +7 (831) 200-34-65 Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23 Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85 Новороссийск +7 (8617) 30-82-64 Новосибирск +7 (383) 235-95-48 Омск +7 (381) 299-16-70 Орел +7 (4862) 22-23-86 Оренбург +7 (3532) 48-64-35 Пенза +7 (8412) 23-52-98 Первоуральск +7 (3439) 26-01-18 Пермь +7 (342) 233-81-65 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Рязань +7 (4912) 77-61-95 Самара +7 (846) 219-28-25 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 Саранск +7 (8342) 22-95-16 Саратов +7 (845) 239-86-35 Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63 Сургут +7 (3462) 77-96-35 Сызрань +7 (8464) 33-50-64 Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02 Тверь +7 (4822) 39-50-56 Томск +7 (3822) 48-95-05 Тула +7 (4872) 44-05-30 Тюмень +7 (3452) 56-94-75 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95 Уфа +7 (347) 258-82-65 Хабаровск +7 (421) 292-95-69 Чебоксары +7 (8352) 28-50-89 Челябинск +7 (351) 277-89-65 Череповец +7 (8202) 49-07-18 Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: avantazh.pro-solution.ru | эл. почта: anv@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70